BOSCH
Power Tools

**Информация о применении** **SIS DVD 07/21**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Код заказа | : **1 611 015 058** | Информации о | : **S** |
| Обозначение | : **УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ РАМА** | Цена | : **0,00** |
| Техническая информация | : | | |

| Продукт | Торговое | Вольт | Стра | Поз |
|---|---|---|---|---|
| 3 611 C32 100 | GBH 4-32 DFR | 230 | EU | 138 |
| 3 611 C32 101 | GBH 4-32 DFR | 230 | EU | 138 |
| 3 611 C32 111 | RH432VCQ | 120 | USA | 138 |
| 3 611 C32 130 | GBH 4-32 DFR | 230 | CH | 138 |
| 3 611 C32 131 | GBH 4-32 DFR | 230 | CH | 138 |
| 3 611 C32 141 | GBH 4-32 DFR | 240 | AUS | 138 |
| 3 611 C32 145 | GBH 4-32 DFR | 240 | AUS | 138 |
| 3 611 C32 151 | GBH 4-32 DFR | 100 | J | 138 |
| 3 611 C32 155 | GBH 4-32 DFR | 100 | J | 138 |
| 3 611 C32 160 | GBH 4-32 DFR | 110 | GB | 138 |
| 3 611 C32 161 | GBH 4-32 DFR | 110 | GB | 138 |
| 3 611 C32 170 | GBH 4-32 DFR | 230 | GB | 138 |
| 3 611 C32 171 | GBH 4-32 DFR | 230 | GB | 138 |
| 3 611 C32 181 | GBH 4-32 DFR | 220 | CN | 138 |
| 3 611 C32 185 | GBH 4-32 DFR | 220 | CN | 138 |
| 3 611 C32 190 | GBH 4-32 DFR | 230 | SMA | 138 |
| 3 611 C32 191 | GBH 4-32 DFR | 230 | SMA | 138 |
| 3 611 C32 1B1 | GBH 4-32 DFR | 220 | ROK | 138 |
| 3 611 C32 1B5 | GBH 4-32 DFR | 220 | ROK | 138 |
| 3 611 C32 1C1 | GBH 4-32 DFR | 115 | RC | 138 |
| 3 611 C32 1C5 | GBH 4-32 DFR | 110 | RC | 138 |
| 3 611 C32 1E1 | GBH 4-32 DFR | 220 | BR | 138 |
| 3 611 C32 1F0 | GBH 4-32 DFR | 230 | IND | 138 |
| 3 611 C32 1G1 | GBH 4-32 DFR | 115 | SAM | 138 |
| 3 611 C32 1H1 | GBH 4-32 DFR | 220 | AR | 138 |
| 3 611 C32 1K5 | GBH 4-32 DFR | 230 | ASI | 138 |
| 3 611 C32 1L5 | GBH 4-32 DFR | 220 | RI | 138 |

| Продукт | Торговое | Вольт | Стра | Поз |
|---|---|---|---|---|